


¡NO SE LASTIME!

MANTENGA LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO


Prevenga caídas

Siempre use los 3 puntos de contacto al subir y bajar de la maquinaria.



Las tomas de fuerza (PTOs en inglés) son peligrosas

Camine alrededor y nunca salte por encima del PTO. No use ropa suelta o cuerdas al estar cerca del PTO.



Proteja a sus compañeros de trabajo

Siempre mire hacia atrás cuando conduzca hacia atrás.
No permita que otros se suban cuando usted maneja.



Prevenga la pérdida del oído

Use protección de oídos mientras trabaja con máquinas ruidosas.

Los cinturones de seguridad salvan vidas

Siempre use el cinturón de seguridad en tractores y mini cargadores con protección para volcaduras (ROPs en inglés).

